

查 驗 書



桃園市汽車商業同業公會

經濟部智慧財產局商標註冊號:0 1 4 7 4 5 1 1

桃園市汽車商業同業公會

TCBU 優質車商認證聯盟

聯盟會址：桃園市桃園區中山路 425 巷 6 號 7 樓之 12

電話：(03)3333977 傳真：(03)3333728

網 址：<http://www.tcbu.org.tw> E-mail：tcbu.taoyuan@gmail.com

◎ 政府立案、公會保證◎

※版權所有 翻印必究※

本認證書未蓋公會官印無效

桃園市汽車商業同業公會

TCBU 優質車商認證聯盟

車輛查驗說明

本車輛經第三專業單位技術人員對車輛各項目進行查驗，並依據檢查項目中之保證的查驗結果，開立本查驗書。

- 一、查驗單位已盡最大努力及專業檢驗本車輛，惟仍無法百分百完全檢測出技術犯罪手法變造車輛等。若有人為疏失誤判，查驗單位將賠償查驗費之 30 倍，即新台幣三萬陸仟元。
- 二、本查驗書之效力，僅及於 T C B U 優質車商認證聯盟立案之加盟商，轉讓無效。且查驗後車輛所有權異動二次(含)以上者，本查驗書失其效力。
- 三、本查驗書僅提供車況予買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。
- 四、本查驗書並不包含售後保固服務。
- 五、本查驗書需有查驗單位正式用印始生效力，經塗改或影印均無效。



桃園市汽車商業同業公會

車 籍 資 料

查驗編號:09A0956

車 號：	APN-5222	式 樣：	轎式
廠 牌：	本田	排 氣 量：	1497cc.
型 式：	FIT 1.5 VTi	手 / 自 排：	自 排
年 份：	2009.11	引 擎 號 碼：	L15A72771904
顏 色：	白	車 身 號 碼：	RKTGE8840AF011898

委 託 人：弘海汽車商行

查定時間：109 年 08 月 13 日

有效日期：109 年 11 月 12 日

委 託 人：弘海汽車商行

地 址：桃園市中壢區中園路二段 766 號

電 話：03-4514545

查驗單位：桃園市汽車商業同業公會

地 址：桃園市桃園區中山路 425 巷 6 號 7 樓之 12

電 話：03-3333977

查 定 師：徐俊傑

主任委員：李永發

理 事 長：梁榮男



桃園市汽車商業同業公會

查 驗 流 程

檢視■

- 1. 車頭檢視
- 2. 引擎蓋
- 3. 車身號碼校對
- 4. 引擎號碼校對
- 5. 水箱支架（含大燈支架檢視）
- 6. 左前葉子板、劍尾、內龜。
- 7. 右前葉子板、劍尾、內龜。
- 8. 擋火牆
- 9. 左、右前大樑。
- 10. 避震器塔
- 11. 車門(左右、前後門)
- 12. 樑柱(A、B、C、D 柱)
- 13. 車頂
- ☐14. 天窗
- 15. 玻璃
- 16. 內裝檢查
- 17. 後行李箱（蓋）
- 18. 行李箱後尾板（含大燈後支架）
- 19. 後行李箱底板
- 20. 左、右後大樑。
- 21. 左後葉子板、內龜。
- 22. 右後葉子板、內龜。
- 23. 全車外觀檢視
- 24. 底盤（含左、右大樑）
- 25. 泡水檢查
- ☐26. 其他

相片說明

1. 車號 APN-5222 車頭全貌。



2. 車號 APN-5222 車尾全貌。



相片說明

3. 車號 APN-5222 查驗當日里程數：109207KM。



4. 車號 APN-5222 車身號碼 RKTGE8840AF011898。



相片說明

5. 車號 APN-5222 後尾板中央、備胎室後緣 擠壓凹陷位置。



6. 車號 APN-5222 後尾板中央、備胎室後緣 擠壓凹陷痕跡。





桃園市汽車商業同業公會

查驗編號 09A0956

車輛查驗報告

車號 APN-5222，該車輛查驗結果為：

車 體 結 構	項目	狀況	項目	狀況
	車頭			
	水箱上下支架	ok	水箱側支架	右支架下緣擠壓校正
	左前劍尾	ok	右前劍尾	ok
	左前內龜	ok	右前內龜	ok
	左前大樑	ok	右前大樑	ok
	車身			
	擋火牆	ok	車底板	ok
	左側 ABCD 柱	ok	右側 ABCD 柱	ok
	左側大樑	ok	右側大樑	ok
	左側戶定內板	ok	右側戶定內板	ok
	車尾			
	左後內龜襯	ok	右後內龜襯	ok
	左後大樑	ok	右後大樑	ok
	左後燈支架	ok	右後燈支架	ok
	後尾板	中央擠壓凹陷	備胎室	後緣中央擠壓凹陷
	其他備註：			
里程： <input checked="" type="checkbox"/> 保證【車商擔保 109207 KM】 <input type="checkbox"/> 不保證				

附註：所謂『重大事故』，係指車輛發生事故，致汽車之引擎、變速箱、懸吊系統或車體主要結構(如、門柱、底盤、車頂)受損或發生其他重大損壞，亦即車輛受損係在「車門柱、水箱上支架、水箱下支架、劍尾、內龜前板、戶定外板、戶定內板、後內龜板、後尾板、備胎中心螺絲外側後廂底板」範圍內者。

備註

※本查驗書僅提供車況予買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。

※本查驗書並不包含售後保固服務。

※本查驗僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會改變。

※本查驗以查驗當日查驗車況為出據認證書基準，如對查驗結果有異議請於十五日內提出。