

TCBU 優質車商認證聯盟

查定認證書

※本認證書未蓋公會官防無效※



桃園市汽車商業同業公會

桃園市汽車商業同業公會

TCBU 優質車商認證聯盟

車輛查定認證說明

本車輛經第三專業單位技術人員對車輛各項目進行查驗，並依據檢查項目中之保證的查驗結果，開立本認證書。

一、車輛五大保證查驗項目：

1. 無重大事故：A、B、C柱位置，無切割之維修現象，大樑位置無切割、焊接之維修痕跡。
2. 無泡水：車輛內部無泡水。
3. 無營業車變造：車輛無計程車變造
4. 無引擎號碼變造：無引擎號碼遭切割、重新熔接或重打號碼之痕跡。
5. 無車身號碼變造：無車身號碼遭切割、重新熔接或重打號碼之痕跡。

二、本查驗提供「無泡水車、無重大事故車、無計程車、無號碼非法變造車」之保證，並以查驗當日車況為出據認證書基準，若對於查驗結果有疑慮問題時，請於交車日起 15 日內聯絡 T C B U 電洽 03-3333977，安排車輛入廠檢查，逾期將不履行保證義務。

三、查驗單位已盡最大努力及專業檢驗本車輛，惟仍無法百分百完全檢測出技術犯罪手法變造車輛等。若有人為疏失誤判，查驗單位將賠償查驗費之 30 倍，即新台幣參萬陸仟元。

四、本查驗認證書之效力為查定日期起三個月，但僅及於 T C B U 優質車商認證聯盟立案之加盟商，轉讓無效。且查驗後車輛所有權異動二次（含）以上者，本認證書失其效力。

五、本查驗認證書僅提供車況予買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。

六、本查驗認證書並不包含售後保固服務。

七、本認證書需有查驗單位正式用印始生效力，經塗改或影印均無效。



桃園市汽車商業同業公會

車 籍 資 料

認證編號:1101019

車 號：	<u>AQX-8607</u>	式 樣：	<u>旅行式 HID 頭燈</u>
廠 牌：	<u>本田</u>	排 氣 量：	<u>2354cc.</u>
型 式：	<u>CR-V 2.4 VTi-S</u>	手 / 自 排：	<u>自 排</u>
年 份：	<u>2016.07</u>	引擎號碼：	<u>K24Z99294204</u>
顏 色：	<u>黑</u>	車身號碼：	<u>RKTRM3850GF112776</u>

委 託 人：高勝汽車商行

地 址：八德區永豐路 98 號

電 話：03-3777728

查驗單位：桃園市汽車商業同業公會

地 址：桃園市桃園區中山路 425 巷 6 號 7 樓之 12

電 話：03-3333977

查 定 師：徐俊傑

主任委員：李永發

理 事 長：黎明儀



桃園市汽車商業同業公會

認 證 流 程

檢視■


- ☒ 1. 車頭檢視
- ☒ 2. 引擎蓋
- ☒ 3. 車身號碼校對
- ☒ 4. 引擎號碼校對
- ☒ 5. 水箱支架（含大燈支架檢視）
- ☒ 6. 左前葉子板、劍尾、內龜。
- ☒ 7. 右前葉子板、劍尾、內龜。
- ☒ 8. 擋火牆
- ☒ 9. 左、右前大樑。
- ☒ 10. 避震器塔
- ☒ 11. 車門（左右、前後門）
- ☒ 12. 樑柱（A、B、C、D 柱）
- ☒ 13. 車頂
- ☒ 14. 天窗
- ☒ 15. 玻璃
- ☒ 16. 內裝檢查
- ☒ 17. 後行李箱（蓋）
- ☒ 18. 行李箱後尾板（含大燈後支架）
- ☒ 19. 後行李箱底板
- ☒ 20. 左、右後大樑。
- ☒ 21. 左後葉子板、內龜。
- ☒ 22. 右後葉子板、內龜。
- ☒ 23. 全車外觀檢視
- ☒ 24. 底盤（含左、右大樑）
- ☒ 25. 泡水檢查
- ☒ 26. 查定時間：110 年 09 月 14 日
- ☐ 27. 其他

相片說明

1. 車號 AQX-8607 車頭全貌。



2. 車號 AQX-8607 車尾全貌。




相片說明

3. 車號 AQX-8607 查驗當日里程數：67484 KM。



4. 車號 AQX-8607 車身號碼 RKTRM3850GF112776。





桃園市汽車商業同業公會

認證編號 1101019

車輛查定認證報告

檢視■

一、是否曾發生重大事故：

☐有

☒無

附註：後尾板下緣烤漆處理

二、是否曾發生泡水：

☐有泡水痕跡

☒無泡水痕跡

附註：

三、里程：

☒保證【車商擔保 67484KM】

☐不保證

附註：

四、是否為營業車：

☒自用車

☐曾改色過的營業計程車

附註：

五、總體報告：

車號 AQX-8607 車輛符合 TCBU 優質車商認證聯盟之五大保證。

1. 本車車骨架結構無任何修復痕跡。
2. 本車無車身號碼及車體異常之情事。
3. 本車無引擎號碼異常之情事。
4. 本車無遭受泡水之情事。
5. 本車無營業車變造。

附註：所謂『重大事故』，係指車輛發生事故，致汽車之引擎、變速箱、懸吊系統或車體主要結構(如大樑、門柱、底盤、車頂)受損或發生其他重大損壞，亦即車輛受損係在「車門柱、水箱上支架、水箱下支架、劍尾、內龜前板、戶定內板、戶定外板、後內龜板、後尾板、備胎中心螺絲外側後廂底板」範圍內者。