查 驗 書

TCBU

認 證 聯 盟

桃園市汽車商業同業公會

經濟部智慧財產局商標註冊號:0 1 4 7 4 5 1 1

桃園市汽車商業同業公會

TCBU 優質車商認證聯盟

聯盟會址：桃園市桃園區中山路 425 巷 6 號 7 樓之 12

電話：(03)3333977 傳真：(03)3333728

網　址:http//www.tcbu.org.tw　E-mail:tcbu.taoyuan@gmail.com

◎ 政府立案、公會保證◎

※版權所有　　翻印必究※

本認證書未蓋公會官印無效

查驗編號 13A0033

桃園市汽車商業同業公會

TCBU 優質車商認證聯盟

車輛查驗說明

本車輛經第三專業單位技術人員對車輛各項目進行查驗，並依據檢查項目中之保證的查驗結果，開立本查驗書。

一、查驗單位已盡最大努力及專業檢驗本車輛，惟仍無法百分百完全檢測出技術犯罪手法變造車輛等。若有人為疏失誤判，查驗單位將賠償查驗費之 10 倍，即新台幣壹萬貳仟元。

二、本查驗書之效力，僅及於ＴＣＢＵ優質車商認證聯盟立案之加盟商，轉讓無效。且查驗後車輛所有權異動二次(含)以上者，本查驗書失其效力。

三、本查驗書僅提供車況予買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。

四、本查驗書並不包含售後保固服務。

五、本查驗書需有查驗單位正式用印始生效力，經塗改或影印均無效。

TCBU 認證聯盟
桃園市汽車商業同業公會

車　籍　資　料

認證編號:13A0033

車　號：	BBG-9510	式　樣：	轎式 娛樂顯示
廠　牌：	納智捷	排 氣 量：	1556cc.
型　式：	H61FPA	手/ 自排：	自排
年　份：	2018.01	引擎號碼：	UA16NAAF*H0222483*
顏　色：	黑銀	車身號碼：	H61FPAA00214Y

委 託 人：加迪汽車商行

地　　址：桃園區福林街 169 號

電　　話：03-3777915

查驗單位：桃園市汽車商業同業公會

地　　址：桃園市桃園區中山路 425 巷 6 號 7 樓之 12

電　　話：03-3333977

查 定 師：徐俊傑

主任委員：林其龍

理 事 長：徐立昇

TCBU 認證聯盟
桃園市汽車商業同業公會

查 驗 流 程

檢視■

■1. 車頭檢視
■2. 引擎蓋
■3. 車身號碼校對
■4. 引擎號碼校對
■5. 水箱支架（含大燈支架檢視）
■6. 左前葉子板、劍尾、內龜。
■7. 右前葉子板、劍尾、內龜。
■8. 擋火牆
■9. 左、右前大樑。
■10. 避震器塔
■11. 車門(左右、前後門)
■12. 樑柱(A、B、C、D 柱)
■13. 車頂
□14. 天窗
■15. 玻璃
■16. 內裝檢查
■17. 後行李箱（蓋）
■18. 行李箱後尾板（含大燈後支架）
■19. 後行李箱底板
■20. 左、右後大樑。
■21. 左後葉子板、內龜。
■22. 右後葉子板、內龜。
■23. 全車外觀檢視
■24. 底盤（含左、右大樑）
■25. 泡水檢查
■26. 查定時間：113 年 01 月 12 日
□27. 其他

相　片　說　明

1. 車號 BBG-9510 車頭全貌。

2. 車號 BBG-9510 車尾全貌。

相　片　說　明

3. 車號 BBG-9510 查驗當日里程數：88104 KM。



4. 車號 BBG-9510 車身號碼 H61FPAA00214Y。

相　片　說　明

5.車號 BBG-9510 右前劍尾 更換位置。



6.車號 BBG-9510 右前劍尾 更換痕跡。



查驗編號 13A0033

TCBU 認證聯盟
桃園市汽車商業同業公會

車 輛 查 驗 報 告

車號 BBG-9510，該車輛查驗結果為：

	項目	狀況	項目	狀況
車體結構	車頭			
	水箱上下支架	ok	水箱側支架	ok
	左前劍尾	ok	右前劍尾	更換
	左前內龜	ok	右前內龜	ok
	左前大樑	ok	右前大樑	ok
	車身			
	擋火牆	ok	車底板	ok
	左側 ABCD 柱	ok	右側 ABCD 柱	A 柱局部校正
	左側大樑	ok	右側大樑	ok
	左側戶定內板	ok	右側戶定內板	ok
	車尾			
	左後內龜襯	ok	右後內龜襯	ok
	左後大樑	ok	右後大樑	ok
	左後燈支架	ok	右後燈支架	ok
	後尾板	ok	備胎室	ok
	其他備註：			

里程：
■保證【車商擔保 88104KM】 □不保證

附註:所謂『重大事故』，係指車輛發生事故,致汽車之引擎、 變速箱、懸吊系統或車體主要結構(如、門柱、底盤、車頂)受損或發生其他重大損壞，亦即車輛受損係在「車門柱、水箱上支架、水箱下支架、劍尾、內龜前板、戶定外板、戶定內板、後內龜板、後尾板、備胎中心螺絲外側後廂底板」範圍內者。

備註

※本查驗書僅提供車況予買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。
※本查驗書並不包含售後保固服務。
※本查驗僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會改變。
※本查驗以查驗當日查驗車況為出據認證書基準，如對查驗結果有異議請於十五日內提出。