



車輛查定認證結果



認證編號 1140641

車籍資料

車 號：BSW-6827

顏 色：紅色

廠 牌：國瑞

排 氣 量：1798cc.

型 式：ZSG10L-EHXGKR

引擎號碼：2ZRZ028079

年 份：2023.06

車身號碼：RKLKUAAG8P0371029

認證總結

本車符合 TCBU 優質車商認證聯盟之五大保證查驗項目：


1. 車體車骨架結構重大修復痕跡檢查：無。
2. 車身號碼異常檢查：無。
3. 引擎號碼異常檢查：無。
4. 車體泡水痕跡檢查：無。
5. 是否為營業車：☐是 ☒否【車商擔保】。

附註：未曾掛 T 開頭營業車牌

電子檔下載



車體結構圖



1. 水箱上 / 下支架	無
2. 左 / 右水箱側支架	無
3. 左 / 右前大樑	無
4. 左 / 右前內龜板	無
5. 左 / 右前劍尾	無
6. 擋火牆	無
7. 左 / 右前 A 柱	無
8. 左 / 右中 B 柱	無
9. 左 / 右後 C 柱	無
10. 左 / 右後 D 柱	無
11. 車頂	無
12. 車底板	無
13. 左 / 右中段大樑	無
14. 左 / 右側戶定	無
15. 後尾板	無
16. 備胎室底板	無
17. 左 / 右後大樑	無
18. 左 / 右後內龜板	無
19. 左 / 右後葉子板	無

認證說明

- ◆ 本查驗提供「無重大事故車、無泡水車、無黃色營業計程車、無號碼非法變造車」之保證，並以查驗當日車況為依據認證書基準，若對於查驗結果有疑慮問題時，請於交車日起 15 日內聯絡。
- ◆ T C B U 電洽 03-3333977，安排車輛入廠檢查，逾期將不履行保證義務。
- ◆ 查驗單位已盡最大努力及專業檢驗本車輛，惟仍無法百分百完全檢測出技術犯罪手法變造車輛等。若有人為疏失誤判，查驗單位將賠償查驗費之 10 倍，即新台幣壹萬貳仟元。
- ◆ 本查驗認證書之效力為查定日期起三個月，但僅及於 TCBU 優質車商認證聯盟立案之加盟商，轉讓無效。且查驗後車輛所有權異動二次（含）以上者，本認證書即喪失效力。
- ◆ 本查驗認證書僅提供車況買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。
- ◆ 本查驗認證書不含售後保固服務。
- ◆ 本認證書需有查驗單位正式用印始生效力，經塗改或影印均無效。



BSW-6827 照片說明



■ 認證編號 1140641



車頭全貌



車尾全貌



查驗當日里程數 29857 KM

■ 保證【車商擔保】

□ 不保證



車身號碼 RKLKUAAG8P0371029

■ 認證單位：桃園市汽車商業同業公會



查定師：徐俊傑



主任委員：林其龍



理事長：徐立昇



■ 委託車商：合家汽車商行

地址：桃園區國際路二段 385 號

認證日期：114 年 06 月 05 日