



車輛查定認證結果



認證編號 1141095

車籍資料

車 號：ZSG10~0349541

顏 色：黑色

廠 牌：國瑞

排 氣 量：1798cc.

型 式：ZSG10L-EHXNKR

引擎號碼：2ZRY887157

年 份：2022.07

車身號碼：ZSG10~0349541

認證總結

本車符合 TCBU 優質車商認證聯盟之五大保證查驗項目：


- 1.車體車骨架結構重大修復痕跡檢查：無。
- 2.車身號碼異常檢查：無。
- 3.引擎號碼異常檢查：無。
- 4.車體泡水痕跡檢查：無。
- 5.是否為營業車：☐是☒否【車商擔保】。

附註:未曾掛 T 開頭營業車牌

電子檔下載



車體結構圖



1.水箱上 / 下支架	無
2.左 / 右水箱側支架	無
3.左 / 右前大樑	無
4.左 / 右前內龜板	無
5.左 / 右前劍尾	無
6.擋火牆	無
7.左 / 右前 A 柱	無
8.左 / 右中 B 柱	無
9.左 / 右後 C 柱	無
10.左 / 右後 D 柱	無
11.車頂	無
12.車底板	無
13.左 / 右中段大樑	無
14.左 / 右側戶定	無
15.後尾板	無
16.備胎室底板	無
17.左 / 右後大樑	無
18.左 / 右後內龜板	無
19.左 / 右後葉子板	無

認證說明

- ◆ 本查驗提供「無重大事故車、無泡水車、無黃色營業計程車、無號碼非法變造車」之保證，並以查驗當日車況為依據認證書基準，若對於查驗結果有疑慮問題時，請於交車日起 15 日內聯絡。
- ◆ T C B U 電洽 03-3333977，安排車輛入廠檢查，逾期將不履行保證義務。
- ◆ 查驗單位已盡最大努力及專業檢驗本車輛，惟仍無法百分百完全檢測出技術犯罪手法變造車輛等。若有人為疏失誤判，查驗單位將賠償查驗費之 10 倍，即新台幣壹萬貳仟元。
- ◆ 本查驗認證書之效力為查定日期起三個月，但僅及於 TCBU 優質車商認證聯盟立案之加盟商，轉讓無效。且查驗後車輛所有權異動二次（含）以上者，本認證書即喪失效力。
- ◆ 本查驗認證書僅提供車況買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。
- ◆ 本查驗認證書不含售後保固服務。
- ◆ 本認證書需有查驗單位正式用印始生效力，經塗改或影印均無效。



ZSG10~0349541 照片說明



■ 認證編號 1141095



車頭全貌



車尾全貌



查驗當日里程數 11020 KM

■ 保證【車商擔保】

□ 不保證



車身號碼 ZSG10~0349541

■ 認證單位：桃園市汽車商業同業公會



查 定 師：徐俊傑



主任委員：林其龍



理 事 長：徐立昇



■ 委託車商：重將車業

地 址：桃園市八德區永豐路 86 號

認證日期：114 年 08 月 28 日