TCBU 優質車商認證聯盟

查定認證書

※本認證書未蓋公會官防無效※

TCBU 認證聯盟

桃園市汽車商業同業公會

認證編號 1091519

桃園市汽車商業同業公會

TCBU 優質車商認證聯盟

車輛查定認證說明

本車輛經第三專業單位技術人員對車輛各項目進行查驗，並依據檢查項目中之保證的查驗結果，開立本認證書。

一、車輛五大保證查驗項目：

1. 無重大事故：A、B、C柱位置，無切割之維修現象，大樑位置無切割、焊接之維修痕跡。
2. 無泡水：車輛內部無泡水。
3. 無營業車變造：車輛無計程車變造
4. 無引擎號碼變造：無引擎號碼遭切割、重新熔接或重打號碼之痕跡。
5. 無車身號碼變造：無車身號碼遭切割、重新熔接或重打號碼之痕跡。

二、本查驗提供「無泡水車、無重大事故車、無計程車、無號碼非法變造車」之保證，並以查驗當日車況為出據認證書基準，若對於查驗結果有疑慮問題時，請於交車日起 15 日內聯絡ＴＣＢＵ電洽 03-3333977，安排車輛入廠檢查，逾期將不履行保證義務。

三、查驗單位已盡最大努力及專業檢驗本車輛，惟仍無法百分百完全檢測出技術犯罪手法變造車輛等。若有人為疏失誤判，查驗單位將賠償查驗費之 30 倍，即新台幣參萬陸仟元。

四、本查驗認證書之效力，僅及於ＴＣＢＵ優質車商認證聯盟立案之加盟商，轉讓無效。且查驗後車輛所有權異動二次（含）以上者，本認證書失其效力。

五、本查驗認證書僅提供車況予買賣雙方評估，不代表車輛售價可以完整反映。

六、本查驗認證書並不包含售後保固服務。

七、本認證書需有查驗單位正式用印始生效力，經塗改或影印均無效。

車　籍　資　料

認證編號:1091519

車　號：	7375-K7	式　樣：	轎式
廠　牌：	中華	排 氣 量：	1798cc.
型　式：	LC18SDAS	手/ 自排：	自排
年　份：	2011.07	引擎號碼：	4B10QA1971A
顏　色：	白	車身號碼：	F4025712

委 託 人：立信汽車有限公司

查定時間：109 年 12 月 18 日

有效日期：110 年 03 月 17 日

委 託 人：立信汽車有限公司

地　址：平鎮區中豐路南勢一段 88 號

電　話：03-4398181

查驗單位：桃園市汽車商業同業公會

地　址：桃園市桃園區中山路 425 巷 6 號 7 樓之 12

電　話：03-3333977

查 定 師：徐俊傑

主任委員：李永發

理 事 長：梁榮男

認　證　流　程

檢視■

■1.車頭檢視
■2.引擎蓋
■3.車身號碼校對
■4.引擎號碼校對
■5.水箱支架（含大燈支架檢視）
■6.左前葉子板、劍尾、內龜。
■7.右前葉子板、劍尾、內龜。
■8.擋火牆
■9.左、右前大樑。
■10.避震器塔
■11.車門(左右、前後門)
■12.樑柱(A、B、C、D 柱)
■13.車頂
■14.天窗
■15.玻璃
■16.內裝檢查
■17.後行李箱（蓋）
■18.行李箱後尾板（含大燈後支架）
■19.後行李箱底板
■20.左、右後大樑。
■21.左後葉子板、內龜。
■22.右後葉子板、內龜。
■23.全車外觀檢視
■24.底盤（含左、右大樑）
■25.泡水檢查
□26.其他

相　片　說　明

1.車號 7375-K7 車頭全貌。

2.車號 7375-K7 車尾全貌。

相　片　說　明

3. 車號 7375-K7 查驗當日里程數：193342KM。

4. 車號 7375-K7 車身號碼 F4025712。



認證編號 1091519

車 輛 查 定 認 證 報 告

檢視■

一、是否曾發生重大事故：

□有

■無

附註：

二、是否曾發生泡水：

□有泡水痕跡

■無泡水痕跡

附註：

三、里程：

■保證【車商擔保 193342KM】

□不保證

附註：

四、是否為營業車：

■自用車

□曾改色過的營業計程車

附註:

五、**總體報告**：

車號 7375-K7 車輛符合 TCBU 優質車商認證聯盟之五大保證。

1. 本車車骨架結構無任何修復痕跡。
2. 本車無車身號碼及車體異常之情事。
3. 本車無引擎號碼異常之情事。
4. 本車無遭受泡水之情事。
5. 本車無營業車變造。

附註:所謂『重大事故』,係指車輛發生事故,致汽車之引擎、 變速箱、懸吊系統或車體主要結構(如大樑、門柱、底盤、車頂)受損或發生其他重大損壞，亦即車輛受損係在「車門柱、水箱上支架、水箱下支架、劍尾、內龜前板、戶定內板、戶定外板、後內龜板、後尾板、備胎中心螺絲外側後廂底板」範圍內者。